

LÜ

WB

Protokoll
Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Ehrenbach	Projekt	WBBEG Elixhausen 2023	Susanne Skolaut Berichtersteller (Name, Unterschrift)
Begehungsabschnitt	ru. Zubringer 1 Ehrenbach	Datum	2023-04-26	
			LÜ-Intervall :	
			Schlüsselbauwerke 1-jährlich	
			Standardbauwerke 5-jährlich	

Nr	GP	KG	Übelstand							Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp							Mangel			Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen Beschreibung des Übelstandes oder Mangels am Schutzbauwerk, Name des Verursachers, etc.		
			Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand		Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbiologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk	Schlüsselbauwerk	hoch	mittel			nieder/weiter beobachten	
1	1380	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																							IMG_20230426_145615	
2	1381/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>																					IMG_20230427_111548	
3	1381/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>																					IMG_20230427_111652	
4	520/24	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																				<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20230427_112157	
5	1380	56507	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>																	IMG_20230427_112304	
6	520/17	56507	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>																	IMG_20230427_112556	
7	414/1	56507			<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>																	IMG_20230427_114712	
8	414/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																				<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20230427_114914 IMG_20230427_115039	
9	1372	56507	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>																	IMG_20230427_115447	

LÜ

WB

Protokoll
Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Ehrenbach	Projekt	WBBEG Elixhausen 2023	Susanne Skolaut Berichterstatter (Name, Unterschrift)
Begehungsabschnitt	ru. Zubringer 1 Ehrenbach	Datum	2023-04-26	
			LÜ-Intervall : Schlüsselbauwerke 1-jährlich Standardbauwerke 5-jährlich	

Nr	GP	KG	Übelstand							Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp							Mangel			Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen Beschreibung des Übelstandes oder Mangels am Schutzbauwerk, Name des Verursachers, etc.				
			Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand		Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbiologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk	Schlüsselbauwerk	hoch	mittel			nieder/weiter beobachten			
10	414/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																									IMG_20230427_115813	