

LÜ

WB

Protokoll
Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Ehrenbach	Projekt	WBBEG Elixhausen 2023	Susanne Skolaut Berichtersteller (Name, Unterschrift)
Begehungsabschnitt	ru. Zubringer 3 Ehrenbach	Datum	2023-04-26	
			LÜ-Intervall :	
			Schlüsselbauwerke 1-jährlich	
			Standardbauwerke 5-jährlich	

Nr	GP	KG	Übelstand							Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp							Mangel			Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen			
			Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand		Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbiologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk	Schlüsselbauwerk	hoch	mittel			nieder/weiter beobachten		
1	204	56507						<input checked="" type="checkbox"/>																			IMG_20230426_113245	
2	215/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																								IMG_20230426_113448 IMG_20230426_113515	
3	215/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>																			IMG_20230426_113622	
4	215/1	56507							<input checked="" type="checkbox"/>								<input checked="" type="checkbox"/>										IMG_20230426_113834 IMG_20230426_113856	
5	215/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																								IMG_20230426_114101 IMG_20230426_114108	
6	215/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																								IMG_20230426_114703	Wurzelstock
7	215/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																								IMG_20230426_114803	